

АКТ

общего осеннего осмотра здания (сооружения) (о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

г.Юрюзань
(населенный пункт)

« 15 » августа 2016 г.

1. Название здания (сооружения) МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань»
2. Адрес г.Юрюзань, ул.Сахарова, 1
3. Владелец (балансодержатель) Комитет имущественный отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МОУ ООШ №2
5. Год постройки 1952
6. Материал стен шлакоблочная кладка
7. Этажность 2 этажа
8. Наличие подвала нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя  Гавенко О.А.

Членов комиссии:  Горохова Л.Г.
Сергиенко ЕФ.
Заходная Т.Н.
Гавенко Е.П.

Представители: Микерина С.Е.
произвела проверку готовности МОУ ООШ №2
(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля удовл.
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовл.
- в) фасад и наружные водостоки удовл.
- г) проемы удовл.
- д) внутренние помещения удовл.
- е) подвальные и встроенные помещения не имеются
- ж) отмостки и благоустройство удовл.
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы не имеются
- к) электроснабжение и освещение удовл.
- л) оборудование, инженерные устройства удовл.

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) не имеется
- б) уборочным инвентарем удовл.

3. Выполнение противопожарных мероприятий выполнены

Выводы и предложения: МОУ ООШ №2 готова к эксплуатации в зимних условиях.